

## ARCHER Pjäs

# Spolschema

69007903/04

### Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>SPSCH</b> .....	<b>3</b>
1.1	Spolschema .....	3
1.1.1	Åtgärder före spolning .....	3
1.1.2	Generella regler vid spolning med ordinärt tryck .....	3
1.1.3	Generella regler vid spolning med högtryck och högtryck-underspolning .....	3
1.1.4	Åtgärder efter spolning med högtryck och ordinärt tryck .....	5

Denna sida har avsiktligt lämnats tom

# 1 SPSCH

## 1.1 Spolschema

### — VARNING —

Risk för personskada p.g.a halkrisk vid våt eller lerig pjäs.

### — Observera —

Var försiktig vid spolning med högt tryck skydda känslig utrustning. Rikta inte strålen direkt mot luftintag, ellådor, lagringar, kabelgenomföringar och kontaktdon etc.

### — Observera —

Använd inte avfettningsmedel och andra rengöringsprodukter på ställen där det kan tränga in i lagringar och dylikt.

Detta materielvårdsschema gäller för ARCHER Pjäs.

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M4815-531130	155 HAUB ARCHER

Detaljerade anvisningar finns i instruktionsboken och reparationsboken.

### 1.1.1 Åtgärder före spolning


- Ställ bäraren i serviceposition.
- Kontrollera att alla luckor och dörrar är stängda.
- Sätt dit täckskyddet över vapen- och sensorplattformen (RWS).
- Vattentemperaturen får inte överskrida 60°C.
- Avfettningsmedel och andra rengöringsprodukter skall användas sparsamt.

### 1.1.2 Generella regler vid spolning med ordinärt tryck

- Skölj (ej högtryck) alternativt använd våt svamp.
- Undvik att spola direkt på utsatta delar såsom elkomponenter, tätningar, glidlager, lager, gummibälg, luftintag, luftutblås etc.


### 1.1.3 Generella regler vid spolning med högtryck och högtryck-underspolning

- Spola inte med högtryck mot lucktätningar.
- Spola inte med högtryck mot gångjärn och ledlager.
- Spola inte med högtryck mot kabelgenomföringar och kontaktdon
- Spola inte med högtryck mot kylfläktar och luftintag.
- Spola inte med högtryck mot antenner och antennfästen.



ICN-FHX77B15552DBE-0001-T05200000-S-S3712-06340-A-01-1

Bild 1.1 Spolschema



ICN-FHX77B15552DBE-0001-T0620000-S-S3712-15833-A-01-1

Högtryck och Högtryck-underspolning

Bild 1.2 Underspolning

#### 1.1.4 Åtgärder efter spolning med högtryck och ordinärt tryck

- Dränera ur sidriktande system genom att elevera pjäsen (alternativt dräneringshål i sidriktande skydd).
- Fäll stödbenet, kör ut teleskopbenen.
- Torka ur förvaringslådorna (alternativt dräneringspluggarna).
- Bättringsmåla färgskador.
- Återställ pjäsen.

FHX77B15552DBE-0001-T05-20-0000-00000-059D-A

Denna sida har avsiktligt lämnats tom